

## **VX FE- ЖИДКОСТЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ С УКАЗАТЕЛЕМ РАСХОДА**

**VX FE** это средство на кислотной основе, рекомендуемое для удаления известкового налета и ржавчины с поверхностей теплообменников систем водоснабжения, змеевиков, труб, компонентов контуров отопления и охлаждения.

Можно использовать в системах на базе труб из меди, стали, чугуна.

### **РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Растворить **VX FE** в воде в отношении 10% - 30% и осуществить циркуляцию полученного раствора в очищаемой системе, начиная с более низкой концентрации.

Когда циркулирующий раствор приобретет желто-оранжевый цвет или станет мутным, после прекращения бурления продолжить добавлять некоторое количество **VX FE** до тех пор, пока в кислотном растворе (красном) не исчезнут пузырьки.

По окончании удаления отложений, промыть контур нейтрализатором (**VX NX**) и проточной водой.

### **ВНИМАНИЕ:**

средство **VX FE** и его растворы содержат кислоты, обработку рекомендуется производить в защитной одежде

R35 Вызывает серьезные ожоги.

S1/2 Хранить под ключом в недоступном для детей месте.

S24/25 Избегать контакта с кожей и слизистой оболочкой глаз.

S60 Данное средство и тара его содержащая подлежат утилизации как опасные отходы.

S64 В случае проглатывания человеком средства, промыть ротовую полость водой (только если пострадавший находится в сознании).

Содержит: соляную кислоту > 25%