

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ CONFORT CCE 210/212 SE

ROCA

Руководство по эксплуатации

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ CONFORT

Встроенная электронная система управления котлами LAIA и G200 Confort.

Возможность установки проводных и беспроводных термостатов системы Confort

Основные характеристики панелей управления Confort:

- Встроенная электронная система управления котлом.
- Удобный жидкокристаллический дисплей.
- Тункция защиты от замерзания.
- Функция защиты от блокировки насосов.
- Автоматическая диагностика неисправностей с выводом кодов неисправностей.
- Погодозависимое регулирование
- Возможность организации двух разнотемпературных контуров отопления.
- Возможность использования антибактериальной функции.(антилегионелла)



ЭЛЕКТРОННЫЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ССЕ 210/212 SE



Версия панели *GT*



Версия панели GTA



ЭЛЕКТРОННЫЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ССЕ



ССЕ-210 SE: Панель управления Laia GT / G200 GT

Панели ССЕ 210 SE и ССЕ 212 SE идентичны, разница в пультах с ЖК Дисплеем.



ЭЛЕКТРОННЫЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ССЕ



ССЕ-212 SE: Панель управления Laia GTA / G200GTA

Панели ССЕ 210 SE и ССЕ 212 SE идентичны, разница в пультах с ЖК Дисплеем.



ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ



Питание

Сбой


Сбой bar

давления

Техническая неисправность


ROCA

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ (CCE SE)



G200 ROCA

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ



КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При любой неисправности включается индикатор



Пользователь может устранить некоторые неисправности без вмешательства квалифицированного персонала. К таким неисправностям относятся все неисправности, обозначаемые индикатором, а также сбои давления заполнения (избыточное или недостаточное), обозначаемые

индикатором

Некоторые неисправности должен устранять только квалифицированный персонал. Такие неисправности обозначаются индикаторами и одновременно .

Кроме включения индикаторов, все сбои в работе служб котлов отображаются на панели управления в форме двузначных кодов неисправностей.



ПЕРЕХОД НА ЭКРАН КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (ПРИ ОТСУТСТВИИ БЛОКИРОВКИ)



Кнопкой выбора служб перейдите в режим ожидания.

Нажмите кнопку



Нажмите одновременно в течение пяти секунд кнопки и . После отпускания кнопок, на экране появится код.

При отсутствии каких-либо неисправностей, на экране будет отображен код 00, что означает нормальную работу оборудования.



ПЕРЕХОД НА ЭКРАН КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (В РЕЖИМЕ БЛОКИРОВКИ)



Удерживайте одновременно нажатыми в течение пяти секунд клавиши и . . После отпускания клавиш, на экране появится код.

Появление на экране кода 22 означает нарушение предельных значений, заданных в блоке управления (см. описание кода).

Примечание: Если на экране отображаются значения для зоны служб, нажмите предварительно клавишу , как в предыдущем случае.



ВЫХОД ИЗ ЭКРАНА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



На экране кодов неисправностей:

Нажмите одновременно в течение пяти секунд кнопки и . После отпускания кнопок, появится рабочий экран.

Примечание: В режиме блокировки, данная операция не работает.





Источник: Горелка или термостат обратной тяги (G200)

Причина: Блокировка горелки

Отключены: Горелка, Насосы.

Активна: Функция защиты от замерзания.

Проверки: Проверьте наличие топлива, подачу электропитания и топлива в горелку. В любом случае, нажмите кнопку разблокирования в горелке (LAIA), проверьте дымоход (G200).

Устранение: Перезапустить горелку (Laia), нажать кнопку выбора служб панели управления.





Источник: Недостаток давления.

Причина: Фактическое давление теплоносителя ниже запрограммированного предельного давления.

Отключены: Горелка, насосы

Проверки: Проверьте правильность показаний датчика давления, и в случае недостатка давления, проверьте отсутствие утечек воды в котле или системе.

Устранение: Заполните систему водой, пока давление по шкале не будет находиться между минимальной и максимальной отметками, и нажмите кнопку . . .





Источник: Избыточное давление.

Причина: Фактическое давление теплоносителя выше запрограммированного предельного давления.

Отключены: Горелка, насосы

Проверки: Проверьте правильность показаний датчика давления, проверьте исправность расширительного бака.

Устранение: Слейте воду из системы, пока давление по шкале не будет находиться между минимальной и максимальной отметками, и нажмите кнопку





Источник: Сработал термостат безопасности.

Причина: Превышение температуры.

Отключены: Горелка, насосы, пока температура котла не будет

< 80 °C.

Активна: Тункция защиты от замерзания.

Проверки: Проверьте работоспособность термостата

безопасности.

Устранение: Дайте котлу остыть до температуры 80 $^{\circ}$ С, и вручную перезапустите предохранительный термостат.





Источник: Выход термостата безопасности из строя

Причина: Температура котла > 114 °C. Предохранительный термостат не сработал.

Отключены: Горелка, насосы, пока температура котла не будет < 80 °C.

Активна: Функция защиты от замерзания.

Проверки: Проверьте работоспособность термостата безопасности.

Устранение: Дайте котлу остыть до температуры 80 °С, проверьте работоспособность термостата безопасности, и нажмите кнопку выбора служб. При необходимости замените термостат безопасности.



Источник: Выход из строя датчика температуры котла.

Причина: Температура, измеренная датчиком, > 160 $^{\circ}C$ или < - 40 $^{\circ}C$.

Отключены: Горелка, насосы

Проверки: Проверьте подключение и работоспособность датчика. Сопротивление при температуре окружающей среды 20гр С. (12 кОм)

Устранение: Подключите или замените датчик температуры, нажмите кнопку выбора служб.





Источник: Выход из строя датчика температуры горячей воды.

Причина: Т, измеренная датчиком, > 160 °С или < - 40 °С.

Отключены: Горелка, насосы.

Проверки: Проверьте подключение и работоспособность датчика. Сопротивление при температуре окружающей среды 20 гр. С. (12 кОм). Проверьте контакты и сопротивление резистора имитатора 208 кОм (для котлов GT (одноконтурные))

Устранение: Подключите или замените датчик температуры или резистор имитатор, нажмите кнопку выбора служб.





Источник: Выход из строя датчика уличной температуры SE

Причина: Температура, измеренная датчиком, > $160 \, ^{\circ}C$ или < $-40 \, ^{\circ}C$.

Отключены: Горелка, насосы

Проверки: Проверьте подключение и работоспособность датчика уличной температуры.

Устранение: Подключите или замените датчик уличной температуры нажмите кнопку выбора служб.





Источник: Выход из строя датчика давления.

Причина: Давление, измеренное датчиком, < -0.2 бар или > 5,6 бар.

Отключены: Горелка, насосы

Проверки: Датчик и его проводка.

Устранение: Замените датчик или проводку, нажмите кнопку выбора служб.





Источник: *С*бой связи между Блоком с ЖК дисплеем и панелью управления.

Причина: Сбой связи между блоком и панелью управления, длительностью более 4 минут.

Отключены: Панель управления в режиме ожидания.

Проверки: Проверьте правильность работы панели. (См. "Проверка работоспособности системы управления котлом").

Устранение: Восстановите, подключение или замените вышедшие из строя блок или панель управления котлом, нажмите кнопку выбора служб.





Источник: Ошибочные предельные значения в блоке управления с ЖК дисплеем.

Причина: В блоке управления заданы неправильные данные. Неисправность панели управления.

Отключены: Панель управления в режиме ожидания.

Проверки: Нажмите одновременно кнопки





Восстановятся минимальные и максимальные запрограммированные значения температуры и давления котла, заданные на заводе.

Устранение: Нажмите кнопку сброса или замените блок управления с ЖК дисплеем, нажмите кнопку выбора служб.





Источник: ТА-200 или RA-200

Причина: Отсутствует TA-200 или RA-200

Отключены: Панель управления в режиме ожидания.

Устранение: Правильно подключите TA-200 или RA-200 или SE, и нажмите кнопку выбора служб.





Источник: Неправильная конфигурация.

Причина: TA-200, RA-200 или MC-210

Отключены: Панель управления в режиме ожидания.

Проверки: Выполните функцию сброса нажав кнопки и ШЕ Если блокировка сохраняется, проверьте подключение или состояние TA-200, RA-200 или MC-210.

Устранение: Выполните функцию сброса и проверьте правильность подключения или замените TA-200, RA-200 или MC-210. Нажмите кнопку выбора служб.





Источник: Выход из строя резистора имитатора датчика уличной температуры.

Причина: Неправильные данные

Отключены: Панель управления в режиме ожидания.

Проверки: Проверьте подключение к разъему датчика SE резистора сопротивлением $681~\Omega$ в разъем 81-82 (SE).

Устранение: Подключите сопротивление 680 Ω к разъему 81-82, нажмите кнопку выбора служб.

